

## Båtdragsträsket

### Historik

Byggmästare Idar sökte tillstånd att använda Båtdraget till vattentäkt. Vattennivån skulle regleras med hjälp av ett brädplank, en s.k. skibord med en dammlucka. En polygonpunkt borrades fast i berget mittemot vattenverket som referenspunkt. Byggmästare Idar överlämnade vattenanläggningen med erforderliga tillstånd till samfällighetsföreningen.

Vattenanläggningen har varit en stående fråga på samtliga årsmöten. Den har fungerat bra under många år och kontinuerligt renoverats och moderniserats.

### Händelser under åren

Det började att växa upp större öar av vass i sjön. En entreprenör anlätades som kunde erbjuda vattenslätter. Detta skulle utföras under tre år. Andra året upptäcktes en påbörjan av vattenpest. Entreprenören kunde inte sjösätta sin vassröjningsmaskin på grund av vattenpestens utbredning.

Styrelsen tog kontakt med flera konsulter i vattenfrågan. Man valde en oberoende och eftersom frågan var så infekterad valdes ett Göteborgsföretag för att analysera Bårdragsträskets vatten och komma med förslag till åtgärder.

Förslag till åtgärder:

- Muddring av sjöbotten.
- Täcka hela botten med en typ presenning.
- Täcka hela bottenytan med sten.
- Inplantera Gräskarp.

Under de senaste åren behövde vattenansvarig rensa inloppssilen ett flertal gånger i veckan. Tyvärr blev det en del vattenproblem på grund av att jollen inte gick att komma ut till vattenintaget.

### Utplantering av gräskarp

Styrelsen beslutade att infordra erforderliga tillstånd för inplantering av gräskarp. Efter att styrelsen fått sin ansökan godkänd beställdes 60 gräskarpar som inplanterades hösten 2016.

### År 2017

Med stor spänning har vattenpestens utveckling visuellt följts upp. Redan vid islossningen hade utbredningen minskat betydligt. Kring midsommar var i stort all växlighet runt flotten vid vattenintaget helt rent från pesten. Ingen rensning har behövts under hela året.