

Vi TROR att det berodde på att det varit varmt en längre tid i kombination med måttlig användning. Sommarvattenledningarna ligger ytligt under vägarna och värms upp, särskilt under asfalten som lagrar värme. Då kan vattnet bli upp emot 25 grader och eventuell

tillväxt av organismer tilltar.

Det kan också förklara varför t.ex. jag inte märkt något. Till mitt hus kommer även sommarvattnet i vintervattenledningarna som ligger på frostfritt djup och följaktligen håller lägre temperatur.

Det utgående vattnet från reningsverket har inte haft dålig lukt eller smak. Alltså måste problemet uppstått i ledningarna.

Det förefaller som om problemen inte längre är akuta.

Nils Weidstam