

Tyvärr visade den fördjupade analysen för höga värden av e-coli, se analysrapport som ligger under vattenprover. Vi kommer att installera nya UV-lampor på det utgående vattnet från reningsverket vilket myndigheten rekommenderar som åtgärd. UV-strålning lär ta bort e-coli-bakterier. Detta kan ske först då sommarvattnet är avstängt.

Under 2024 har vattenverket uppdaterats med ny utrustning till en avsevärd kostnad. Varför det finns e-coli bakterier vet vi inte men vissa åtgärder återstår som t.ex. enligt ovan nya UV-lampor samt starkare klorering som kan eliminera eventuella bakterier i ledningsnätet.

Nya vattenprover kommer att tas då sommarvattnet satts på igen under maj 2025.